


歯面摩耗試験の一例

インボリュート歯車




試験歯車 I-I(試験段階9)

歯先部分は、ばりを生じたように大きく変形している。

小歯車のピッチ点付近にフレーキングと推察される明確な損傷が認められる。

歯先および歯元付近には軽度のスカuffingと推察される損傷が認められる。

コルヌ歯車



試験歯車 C-I(試験段階9)

目立った損傷は認められない。